

七宝焼きキーホルダーについて



1 用具の準備

2 銅板全体（両面）にやすりをかけ、表面の油をとる

○やすりをかけた後は、できるだけ素手で銅板には触らない


3 銅板の裏側（凹側）に裏引きをする

○網の上に銅板をのせた後、裏引き用釉薬（ゆうやく）を厚さ1mm程度のせる



4 銅板の表側（凸側）に釉薬を厚さ1mm程度のせる

○釉薬は、水彩絵の具のように混ぜない



5 銅板を窯の近くに移動する

6 ネイパル職員が窯で焼く

7 冷却後、釉薬がはみ出た部分をやすりで削る

8 銅板とキーホルダーを接着剤で取り付ける（完成）

9 用具の片付け

○使用した用具は、種類別に返却する

○カップの水は流しに捨て、ホセ（絵の具をのせる道具）や
釉薬を入れた容器を洗う

※トイレの洗面台で、手や用具を洗わない

○ほうきでゴミを集めた後、机や床を雑巾でふく

